

Naručitelj: **INTERKONZALTING d.o.o.**
Ulica grada Vukovara 43/C, 10 000 Zagreb

Građevina: **FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE**
Trg Marka Marulića 19, Zagreb

Izvršitelj: **GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.**
Horvaćanska 77, 10000 Zagreb

Broj izvještaja: **IR-03.09.21-03-01**

Ugovor/narudžba: **Narudžbenica br. 7 (na temelju ponude PON-21.08.24-02 rev)**

IZVJEŠTAJ

O ISTRAŽNIM RADOVIMA PROVEDENIM NA FAKULTETU KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE U ZAGREBU

Voditelji radova: **Mario Vujica, mag.ing.aedif.**
Tomislav Hodić, mag.ing.geoling.

Suradnik: **Zvonimir Vidas**
Mateo Muža
Slaven Gučanac
Stipe Acalin

Direktorica: **Željana Skazlić, dipl.ing.građ.**

Sadržaj:

1	PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA	3
2	UVODNE NAPOMENE	4
2.1	Opći podaci	4
3	ISTRAŽNI RADOVI	5
3.1	Program istražnih radova	5
4	REZULTATI ISPITIVANJA I ANALIZA REZULTATA	6
4.1	Sondažno bušenje temelja te utvrđivanje dubine i dimenzija temeljne stope	6
4.2	Ispitivanje posmične čvrstoće morta u zidanoj konstrukciji.....	12
4.3	Ispitivanje tlačne čvrstoće opeke izvađene iz ziđa	14
4.4	Ručno otvaranje stropne konstrukcije	16
4.5	Ručno otvaranje greda	25
4.6	Određivanje debljine i vrste podrumskih zidova	35
4.7	Određivanje debljine i slojeva poda i krova potkrovlja	37
4.8	Ručno otvaranje nadvoja	45
5	ZAKLJUČAK	52
6	PRILOZI	53
6.1	Tlocrtni prikaz podruma s ispitnim pozicijama	53
6.2	Tlocrtni prikaz prizemlja s ispitnim pozicijama	54
6.3	Tlocrtni prikaz prvog kata s ispitnim pozicijama.....	55
6.4	Tlocrtni prikaz drugog kata s ispitnim pozicijama	56
6.5	Tlocrtni prikaz potkrovlja kata s ispitnim pozicijama	57

1 PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Ruđeškova cesta 17/3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NBS: 080161682
OIB: 99917958785
EUID: HBSR.080161682
VRSTA: 9 GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija, projektiranje i nadzor
1 GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
10 Zagreb (Grad Zagreb)
Horvaćanska 77

PRAVNI OSIBIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - Građenje, projektiranje i nadzor
- 1 * - Ispitivanje materijala i konstrukcija u području građevinarstva
- 3 * - Ispitivanje u području mehanike tla i stijena, građevinskih materijala i smjesa, zemljanih i betonskih radova, redova u podzemju
- 1 * - Osnovna ispitivanja
- 1 * - Instalacijski i završni radovi u graditeljstvu
- 5 * - Ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti, plinovodnosti i ostalih svojstava kanalizacijskih sustava, vodovoda, plinovoda i spremnika za fluidne
- 5 * - Ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti i ostalih svojstava konstrukcijskih elemenata i građevinskih konstrukcija
- 3 * - Ispitivanje i atestiranje zbijenosti, stabilnosti i ostalih svojstava tla, maspa i lamponkih mješavina
- 5 * - Osnovna i istražna ispitivanja
- 6 * - Kupnje i prodaje robe
- 6 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 10 * - Certifikacije tvorničke kontrole proizvoda u kemijskim i betonskim
- 13 * - stručna poslovi zaštite okoliša

OSNIIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:
14 Marijan Skazić, OIB: 46109383346
Zagreb, Balinovečka 41
15 - jedini član d.o.o.

OSIBE OVLAŠTENE ZA UČESTUJANJE:

Izrađeno: 2021-02-03 11:50:05
Podaci od: 2021-02-03
Stranica: 1 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Ruđeškova cesta 17/3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSIBE OVLAŠTENE ZA UČESTUJANJE:

16 Marijan Skazić, OIB: 3409361819
Zagreb, Balinovečka 41
16 direktor
15 - nastupa društvo pojedinačno i samostalno, postala direktor
12.01.2016. godine

TEMELJNI KAPITAL:
14 520.000,00 kuna

PRAVNI OSIBIK:
Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28.11.1991. godine usklađen sa odredbama ZD 26.12.1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor.
- 3 Odlukom članova društva od 15. prosinca 1997. izmjenjen je Društveni ugovor o usklađenju akta o osnivanju društva i to u stavku, u članku 2., odredba o članovima društva, članku 6., odredba o upravi društva, članku 7., odredba o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima u društvu, članku 10., odredba o upravljanju društvom, članku 17., odredba o utvrđivanju i podjeli dobiti, članku 19., odredba o odnosima članova i društva i članku 23., odredba o stupanju akta na snagu, a priseno su odredbe članka 1. o odredbe o stupanju akta na snagu, u pravnom prometu, članka sadržaja akta, članku 8. o raspisivanju u pravnom prometu, članka 11. i 14. o prijenosu i ustupanju udjela, članku 13. o pribavljanju i dodekih sredstava za sas društva, članka 16. o odnosima članova i društva i članka 18. o pokrivanju gubitaka društva.
- 4 Odlukom članova društva od 08. travnja 1998. god. izmjenjen je Društveni ugovor i to u čl.3. odredba o sjedištu društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.
- 5 Odlukom članova društva od 19. siječnja 2001. god. izmjenjen je Društveni ugovor i to u čl. 4. odredba o članovima društva i temeljnim ulozima i čl.6. odredba o djelatnosti društva. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.
- 6 Odlukom jedinog člana društva od 30. siječnja 2007. god. izmjenjen je Društveni ugovor usvojen 26. prosinca 1995. god. i sastavljen u novom obliku, kao Izjava o osnivanju društva. Izjava o osnivanju društva koju je dao jedini član društva dostavlja se u zbirku isprava.
- 7 Odlukom članova društva usvojenom na skupštini društva od 18. srpnja 2007. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva koju je 30. siječnja 2007. godine dao jedini član društva i usvojen je u cijelosti novi, izmijenjeni i prošireni tekst Društvenog ugovora. Prošireni tekst Društvenog ugovora dostavlja se u zbirku isprava.
- 9 Odlukom Skupštine društva od 23. siječnja 2008. godine izmijenjen je Društveni ugovor u članku 2. st. 1. odredba o tvrtki društva (opisni dio tvrtke).
- 10 Prošireni tekst Društvenog ugovora prilože se u sudski registar. Društveni ugovor od 23.01.2008. godine izmijenjen u cijelosti temeljem Odluke o promjeni sjedišta, promjeni predmeta poslovanja te izmjeni Društvenog ugovora od 23.11.2009. godine. Članovi društva usvojili Društveni ugovor društva GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. dana 23.11.2009. godine koji se dostavlja u zbirku isprava. Odlukom o promjeni predmeta poslovanja te izmjeni Društvenog

Izrađeno: 2021-02-03 11:50:05
Podaci od: 2021-02-03
Stranica: 2 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Ruđeškova cesta 17/3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI OSIBIK:
Osnivački akt:

1 ugovora od 02.01.2002. godine, izmjenjen je Društveni ugovor od 20.11.2009. godine u čl. 5. odredbe o predmetu poslovanja i djelatnosti.

14 Članovi društva dana 02.01.2012. godine usvojili su potpuni tekst Društvenog ugovora koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

14 Odlukom članova društva od dana 11.07.2013. g. izmijenjen je Društveni ugovor od dana 02.01.2012. g. u cijelosti, posebno odredbe o temeljnom kapitalu (u je u potpunom tekstu dostavljen trgovačkom sudu u Zagrebu).

Frazirane temeljniog kapitala:

- 3 Temeljni kapital društva koji je u vrijeme upisa osnivanja društva iznosio 8.500,00 HRK, što je prema službenom tražnju Banke Hrvatske bila protuvrijednost za 653,85 DEM, što u vrijeme povećanja temeljnog kapitala odgovaralo svoti od 2.300,00 kn, povećan je odlukom članova društva od 12. prosinca 1997. za iznos od 15.900,00 kn, na iznos od 18.200,00 kn. Preuzeti su i u cijelosti uplaćeni svi temeljni ulogi u društvu. Temeljne uloge preuzeli su postojeći članovi društva.
- 6 Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 28. siječnja 2007. god. povećan je temeljni kapita. društva za iznos od 25.200,00 kn, za iznos od 1.800,00 kn na iznos od 20.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je uplatom u gotovu. Preuzet je jedan temeljni ulog u nemalnoj vrijednosti od 20.000,00 kn.
- 14 Odlukom članova društva od 11.07.2013. g. temeljni kapital povećan je za iznos od 20.000,00 kn za iznos od 500.000,00 kn iz sredstava društva na iznos od 520.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. brojem 1-20860.

ZABILJEŽBE:

1 Redni broj zabilježbe: 1
- Dana 27.03.2001. godine podnesena je žalba na rješenje broj T-87/7722 od 07.03.2001. godine. Rješenjem Visokog trgovačkog suda RH XI PK-597/02-02 od 12.04.2002. žalba se usvaja te se ukiduje rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj 97/7722 od 07.03.2001.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God. za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	17.06.20 2019	01.01.19 - 31.12.19 GFT-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

SDU TL	Datum	Naziv suda
0003 TL-97/7722-15	20.08.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0004 TL-98/4543-3	11.12.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0005 TL-01/1621-5	17.03.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0006 TL-07/6539-4	12.07.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0007 TL-07/9812-4	19.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0008 TL-07/10334-5	07.11.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0009 TL-09/1222-2	10.02.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0010 TL-10/456-2	22.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0011 TL-10/21674-2	08.02.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0012 TL-11/110-4	16.02.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0013 TL-12/11846-5	03.08.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0014 TL-13/16904-3	02.09.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0015 TL-15/32687-2	18.11.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0016 TL-16/3277-2	10.02.2016	Trgovački sud u Zagrebu
eu	31.03.2009	elektronički upis
eu	23.03.2010	elektronički upis
eu	30.03.2011	elektronički upis
eu	27.03.2012	elektronički upis
eu	28.03.2013	elektronički upis
eu	20.02.2014	elektronički upis
eu	06.03.2015	elektronički upis
eu	31.03.2016	elektronički upis
eu	29.04.2017	elektronički upis
eu	30.04.2018	elektronički upis
eu	28.04.2020	elektronički upis
eu	17.06.2020	elektronički upis

Prilozba: JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Ruđeškova cesta 17/3

Izrađeno: 2021-02-03 11:50:05
Podaci od: 2021-02-03
Stranica: 3 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Ruđeškova cesta 17/3

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

SDU TL	Datum	Naziv suda
0003 TL-97/7722-15	20.08.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0004 TL-98/4543-3	11.12.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0005 TL-01/1621-5	17.03.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0006 TL-07/6539-4	12.07.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0007 TL-07/9812-4	19.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0008 TL-07/10334-5	07.11.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0009 TL-09/1222-2	10.02.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0010 TL-10/456-2	22.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0011 TL-10/21674-2	08.02.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0012 TL-11/110-4	16.02.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0013 TL-12/11846-5	03.08.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0014 TL-13/16904-3	02.09.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0015 TL-15/32687-2	18.11.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0016 TL-16/3277-2	10.02.2016	Trgovački sud u Zagrebu
eu	31.03.2009	elektronički upis
eu	23.03.2010	elektronički upis
eu	30.03.2011	elektronički upis
eu	27.03.2012	elektronički upis
eu	28.03.2013	elektronički upis
eu	20.02.2014	elektronički upis
eu	06.03.2015	elektronički upis
eu	31.03.2016	elektronički upis
eu	29.04.2017	elektronički upis
eu	30.04.2018	elektronički upis
eu	28.04.2020	elektronički upis
eu	17.06.2020	elektronički upis

Prilozba: JAVNI BILJEŽNIK
Ljiljana Vodopija Čengić
Zagreb, Ruđeškova cesta 17/3

Izrađeno: 2021-02-03 11:50:05
Podaci od: 2021-02-03
Stranica: 4 od 4

2 UVODNE NAPOMENE

Na temelju narudžbenice broj 7 od 25.08.2021. prema ponudi broj PON-21.08.24-02 rev, izvršeni su istražni radovi na postojećoj konstrukciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije koji se nalazi na adresi Trg Marka Marulića 19 u Zagrebu, u svrhu određivanja karakteristika i stanja konstrukcije.

Djelatnici tvrtke Geoexpert-I.G.M. d.o.o. iz Zagreba proveli su istražne radove u rujnu 2021. godine. Istražni radovi su provedeni na konstruktivnim elementima u podrumu, prizemlju, 1., 2. katu i potkrovlju objekta, na pozicijama određenim u dogovoru sa predstavnikom Naručitelja obzirom na vizualni pregled građevine, pogodnost pojedinog elementa za provedbu ispitivanja te pristupačnost dijelova konstrukcije. Istražni radovi predmetnog objekta obuhvaćali su unutarnje i vanjske nosive opečne zidove izvedene punom opekam, stropne ploče, nadvoje i grede. Iz konstrukcije su uzorkovane opeke na kojima je provedeno ispitivanje u laboratoriju tvrtke Geoexpert-I.G.M. d.o.o. Pozicije ispitivanja označene su na nacrtima objekta (Prilog 1) koje je ustupio Naručitelj radova.

2.1 Opći podaci

Predmetna konstrukcija je zgrada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije koja se nalazi na adresi Trg Marka Marulića 19. Nosiva konstrukcija zgrade sastoji se od trakastih temelja, zidanih zidova od opeke i AB stropova. Krovište je drveno, višestrešno pokriveno crijepom.



Slika 1 Pogled na zgradu na adresi Trg Marka Marulića 19

(Izvor: <https://www.google.com/maps/place/PMF+-+Geografski+odsjek.>)

3 ISTRAŽNI RADOVİ

3.1 Program istražnih radova

Na objektu su izvršena sljedeća ispitivanja:

- Sondažno bušenje temelja te utvrđivanje dubine i dimenzija temeljne stope (3 ispitne pozicije),
- Ispitivanje posmične čvrstoće morta u zidanoj konstrukciji (5 ispitnih pozicija),
- Ispitivanje tlačne čvrstoće opeke izvađene iz ziđa (4 ispitne pozicije),
- Ručno otvaranje stropne konstrukcije, određivanje položaja, vrste, količine i stanja ugrađene armature (6 ispitnih pozicija),
- Ručno otvaranje greda štemenjem radi utvrđivanja rasporeda, količine te promjera i stanja armature (5 ispitnih pozicija),
- Određivanje debljine i vrste podrumskih zidova ručnim otvaranjem i bušenjem (3 ispitne pozicije),
- Određivanje debljine i vrste poda i krova potkrovlja ručnim otvaranjem i bušenjem (4 ispitna mjesta),
- Određivanje vrste nadvoja ručnim otvaranjem i bušenjem te određivanje položaja, vrste, količine i stanja ugrađene armature (6 ispitnih pozicija),
- Izrada elaborata o istražnim radovima i stručno mošljenje o stanju konstrukcije.

Terenski radovi izvedeni su u rujnu 2021. godine. Pozicije ispitivanja određene su u dogovoru s predstavnikom Naručitelja obzirom na vizualni pregled građevine, pogodnost pojedinog elementa za provedbu ispitivanja te pristupačnost dijelova konstrukcije. Pozicije ispitivanja označene su na nacrtima objekta (Prilog 1) koje je ustupio Naručitelj radova.

4 REZULTATI ISPITIVANJA I ANALIZA REZULTATA

4.1 Sondažno bušenje temelja te utvrđivanje dubine i dimenzija temeljne stope


Utvrđivanje dubine i dimenzija temeljne stope je izvedeno na 3 ispitne pozicije u podrumu zgrade. Radi utvrđivanja dubine temelja bušeni su uzorci promjera Ø100 i Ø50, bušilicom s dijamantnom krunom proizvođača GÖLZ, kroz sve slojeve sve do ulaska u meki zemljani materijal.

4.1.1 Pozicija temelja T1


Pozicija se nalazi na sjevero-istočnom dijelu zgrade, u hodniku. Bušen je valjak promjera Ø50 radi utvrđivanja dubine i sastava temelja. Širina temelja je 45 cm, a visina temelja 73 cm. Vizualnim pregledom utvrđeno je da je temeljna traka izvedena od betona s prirodnim šljunkom maksimalnog zrna 32 mm. U uzorku betona utvrđene su šupljine (segregacija). Prilikom uzorkovanja došlo je do loma i raspadanja valjka što upućuje na slabe mehaničke karakteristike betona.



Slika 2 Uzorak iz temelja na poziciji 1



Slika 3 Bušenje temelja na poziciji 1




Slika 4 Skica temelja na poziciji 1 s naznačenim slojevima

4.1.2 Pozicija temelja T2

Pozicija se nalazi na južnom dijelu zgrade, u hodniku. Bušen je valjak promjera $\varnothing 100$ radi utvrđivanja dubine i sastava temelja. Širina temeljne trake je 96 cm, a visina 91 cm. Vizualnim pregledom utvrđeno je da je temeljna traka izvedena od betona s prirodnim šljunkom maksimalnog zrna 32 mm. U uzorku betona utvrđene su veći broj manjih šupljina $\varnothing 5$ mm.



Slika 5 Uzorak iz temelja na poziciji 2



Slika 6 Skica temelja na poziciji 2 s naznačenim slojevima

4.1.3 Pozicija temelja T3


Pozicija se nalazi na sjevero-zapadnom dijelu zgrade, u kabinetu na dijelu vanjskog zida. Bušen je valjak promjera $\varnothing 100$ radi utvrđivanja dubine i sastava temelja. Širina temelja je jednaka širini zida, 79 cm. Dubina temelja je 80 cm. Vizualnim pregledom utvrđeno je da je temeljna traka izvedena od betona s prirodnim šljunkom maksimalnog zrna 32 mm. U uzorku betona utvrđene su veći broj manjih šupljina $\varnothing 3$ mm.



Slika 7 Bušenje temelja na poziciji 3



Slika 8 Izbušeni uzorak temelja



Slika 9 Skica temelja na poziciji 3 s naznačenim slojevima

4.2 Ispitivanje posmične čvrstoće morta u zidanoj konstrukciji

Za određivanje posmične čvrstoće morta postojeće građevine potrebno je iz zida izvaditi zidne elemente kako bi se omogućio dovoljan prostor za postavljanje uređaja za ispitivanje. Zidnom elementu na koji se nanosi sila odstranjuju se obje vertikalne sljubnice morta kako bi se omogućio njegov pomak. Hidrauličnom prešom, koja se odupire u nosivi zid, nanosi se sila na ispitni zidni element. Sila se postupno povećava, sve do posmičnog sloma, odnosno do sloma morta u sljubnicama/fugama uslijed prekoračenja posmične sile. Ispitivanje je provedeno na pet ispitnih mjesta, a položaj ispitnih mjesta prikazan je u nacrtima u prilogu. Prikaz svih rezultata ispitivanja posmične čvrstoće dani su u nastavku. Prikazani rezultati ispitivanja dobiveni su izračunom prema izrazu:

$$v_{test} = \frac{P}{A_j} \quad (1.1)$$

gdje je:

V_{test} – posmična čvrstoća morta (N/mm²)

P – sila posmičnog sloma (N)

A_j – površina gornje i donje sljubnice iznad i ispod ispitnog uzorka te stražnje sljubnice iza ispitnog uzorka (mm²)

U vrijednostima prikazanim u tablici 4 uzeta je u obzir visina ziđa iznad ispitnog mjesta. Izračun posmičnih naprezanja s uračunatom težinom ziđa iznad ispitnog mjesta određuje se prema izrazu:

$$v_{to} = v_{test} - \varphi \frac{G}{A} \quad (1.2)$$

gdje je:

v_{to} – posmična čvrstoća morta ziđa umanjena za djelovanje vertikalnog opterećenja

v_{test} – posmična čvrstoća morta ziđa iznad i ispod ispitnog uzorka

$\varphi \frac{G}{A}$ – utjecaj vertikalnog opterećenja iznad ispitnog uzorka

Izraz 1.2 iskazuje posmična naprezanja uslijed djelovanja opterećenja iznad ispitnog mjesta prema *ABK Methodology for Mitigation of Seismic Hazards in Existing Unreinforced Masonry Buildings*. Koeficijent vertikalnog naprezanja φ uzet je s vrijednošću 0,4.

Tablica 1 Rezultati ispitivanja posmične čvrstoće morta

Oznaka pozicije	Konstruktivni element	Posmična čvrstoća morta zida v_{test} [N/mm ²]	Posmična čvrstoća morta zida bez utjecaja vertikalnog opterećenja v_{to} [N/mm ²]	Fotografija
PO1*	NOSIVI ZID PRIZEMLJE	0,27*	0,25*	
PO2*	NOSIVI ZID PRIZEMLJE (KOD PREDAVAONE)	0,28*	0,26*	
PO3	NOSIVI ZID 1. KAT	0,17	0,15	
PO4	NOSIVI ZID 1. KAT	0,18	0,15	
PO5	NOSIVI ZID 2. KAT	0,31	0,30	




* Pozicije su rađene na zadnjoj cigli do ruba.

4.3 Ispitivanje tlačne čvrstoće opeke izvađene iz zida

Tablica 2 Određivanje mehaničkih i geometrijskih karakteristika uzorka

Oznaka uzorka	Laboratorijska oznaka uzorka	Konstruktivni element	Dimenzije uzorka (mm)	Sila loma (kN)	Tlačna čvrstoća [N/mm ²]
OP1	OP-0309213-1	NOSIVI ZID 1. KAT	49,8 x 49,6 x 50,4	32,2	13,0
OP2	OP-0309213-2	NOSIVI ZID 1. KAT	49,4 x 49,4 x 49,2	21,8	8,8
OP3	OP-0309213-3	NOSIVI ZID 2. KAT	49,2 x 48,7 x 49,9	31,0	12,6
OP4	OP-0309213-4	NOSIVI ZID 2. KAT	49,4 x 49,8 x 49,9	36,7	14,9

Tablica 3 Fotografije uzoraka

Oznaka uzorka	Fotografija
OP1	
OP2	
OP3	

Oznaka uzorka	Fotografija
OP4	


4.4 Ručno otvaranje stropne konstrukcije

Ručno otvaranje stropne konstrukcije je provedeno na pet pozicija zbog određivanja položaja, vrste, količine i stanja ugrađene armature.


4.4.1 Pozicija S1

Pozicija se nalazi u prostoriji spremišta u podrumu. Ručnim otvaranjem je otvorena konstrukcija te je utvrđeno da se ploča sastoji od mreže armaturnih šipki sačinjene od glatkih šipki promjera $\varnothing 6$ i $\varnothing 8$. Detalji su prikazani u skici.

POGLED



PRESJEK




Slika 10 Skica stropne ploče i grede na poziciji 1




Slika 11 Detalj stropne ploče na poziciji 1

4.4.2 Pozicija S2


Pozicija se nalazi u prizemlju zgrade u uredu računovodstva. Bušenjem je izbušena ploča radi utvrđivanja slojeva. Utvrđeno je da se na AB ploči nalazi sloj od 6 cm kulir betona.



Slika 12 Skica slojeva stropne ploče na poziciji 2




Slika 13 Pozicija bušenja stropne ploče



Slika 14 Izbušeni uzorak kulir ploče

4.4.3 Pozicija S3

Pozicija se nalazi u hodniku prvog kata zgrade. Ručnim štemanjem je otvorena konstrukcija stropne ploče. Utvrđeno je postojanje glatke armature $\varnothing 8$ i $\varnothing 10$ u obliku šipki. Skica ispitne pozicije dana je u nastavku.



Slika 15 Skica stropne ploče na poziciji 3



Slika 16 Detalj stropne ploče na poziciji 3

4.4.4 Pozicija S4

Pozicija se nalazi u spremištu podruma ispod stepenica. Ručnim štemanjem je otvorena konstrukcija ispod stepenica te je utvrđeno da je konstrukcija montažna i da se prekrivena slojem žbuke od 0,5 cm. Razmak između montažnih elemenata je 36 cm.



Slika 17 Detalj elemenata ispod stepenica

4.4.5 Pozicija S5


Pozicija se nalazi u uredu podruma. Ručnim otvaranjem je otvorena konstrukcija ispod prozora radi utvrđivanja vrste konstrukcije. Utvrđeno je da je zid zidan punom opekom i da nema AB elemenata u uglovima zidova




Slika 18 Pozicija 5 u podrumu

4.4.6 Pozicija S6

Pozicija se nalazi u hodniku drugog kata. Ručnim otvaranjem je otvorena je stropna konstrukcija na mjestu pukotine. Utvrđeno je da se unutar stropne konstrukcije nalaze glatke armaturne šipke $\varnothing 8$ mm, u poprečnom smjeru hodnika i jedna $\varnothing 6$ cm u uzdužnom smjeru. Zbog nepravilnog razmaka poprečne armature dodatno je nerazornom metodom izvršeno utvrđivanje poprečne armature $\varnothing 8$ mm. U uzdužnom smjeru hodnika je pronađena glatka armaturna šipka $\varnothing 6$ mm. Šipka se nalazi na udaljenosti od 42 cm od nosivog zida. Zaštitni sloj te armature je 2 -3 cm. Na poziciji je utvrđena debljina stropne ploče bušenjem i ona iznosi 17 cm.



Slika 19 Skica stropne ploče na poziciji S6



Slika 20 Detalj stropne ploče na poziciji S6




Slika 21 Određivanje pozicija armature tragačem na poziciji S6



Slika 22 Određena debljina stropne ploče na poziciji S6

4.4.7 Pozicija S7

Pozicija se nalazi u uredu na drugom katu. Na pozicij je bušenjem određena debljina i sastav svih slojeva podne ploče.




Slika 23 Presjek slojeva podne ploče na poziciji S7

4.5 Ručno otvaranje greda

Ručno otvaranje greda je provedeno na tri ispitne pozicije zbog utvrđivanja rasporeda, količine, promjera i stanja ugrađene armature.

4.5.1 Pozicija G1

Pozicija se nalazi u prostoriji spremišta u podrumu. Ručnim otvaranjem je utvrđeno da se u gredi nalaze četiri uzdužne šipke promjera $\varnothing 20$, te vilice promjera $\varnothing 6$, koje su na međusobnom razmaku od oko 28 cm. Detalji su prikazani u skici.




Slika 24 Skica greda na poziciji 1



Slika 25 Detalj grede na poziciji 1

4.5.2 Pozicija G2

Pozicija se nalazi u prizemlju zgrade u uredu računovodstva. Ručnim otvaranjem je utvrđeno da se u gredi nalaze četiri uzdužne šipke, u dva sloja, promjera $\varnothing 20$, te vilice promjera $\varnothing 6$, koje su na međusobnom razmaku od oko 21 cm. Otvaranje je izvedeno na približno pola raspona grede. Detalji su prikazani u skici.




Slika 26 Skica grede na poziciji 2



Slika 27 Detalj grede na poziciji 2

4.5.3 Pozicija G3

Pozicija se nalazi na prvom katu zgrade u uredu. Ručnim otvaranjem je utvrđeno da se u gredi nalaze četiri uzdužne šipke promjera $\varnothing 20$, te vilice promjera $\varnothing 6$, koje su na međusobnom razmaku od oko 20 cm. Detalji su prikazani u skici.




Slika 28 Skica grede na poziciji 3



Slika 29 Detalj grede na poziciji 3

4.5.4 Pozicija G4

Pozicija se nalazi u hodniku prvog kata. Ručnim otvaranjem je utvrđeno da se u gredi nalaze tri uzdužne šipke promjera $\varnothing 16$. Greda je otvorena u dužini od 60 cm te nije utvrđeno postojanje vilica. Otvaranje je izvedeno na ležaju grede. Zaštitni sloj armature je 2 cm. Detalji su prikazani u skici.




Slika 30 Skica grede na poziciji 4



Slika 31 Detalj grede na poziciji 4

4.5.5 Pozicija G5

Pozicija se nalazi u hodniku drugog kata. Vertikalno ispod grede je skinuta žbuka sa zida na kojem je bila vidljiva pukotina. Pukotina se proteže cijelom dužinom od stropa do poda (slika 24). Otvaranje grede je izvedeno uz nosivi zid. Također, otvorena je i podna ploča vertikalno ispod grede (slika 25).



Slika 32 Skica grede na poziciji 5



Slika 33 Detalj grede na poziciji 5




Slika 34 Pukotina u zidu na poziciji 5




Slika 35 Podna ploča na poziciji 5

POGLED S GORNJE STRANE



PRESJEK




Slika 36 Skica podne ploče na poziciji 5

4.6 Određivanje debljine i vrste podrumskih zidova


Određivanje debljine i vrste podrumskih zidova je provedeno na tri ispitne pozicije. Radi utvrđivanja sastava zida skidana je žbuka sa zidova, a bušenjem kroz zidove je utvrđena debljina i sastav. Debljina knauf obloge je utvrđena kroz postojeća revizijska okna u zidu.

4.6.1 Pozicija Z1




Slika 37 Skica presjeka zida na poziciji 1

4.6.2 Pozicija Z2



Slika 38 Skica presjeka zida na poziciji 2

4.6.3 Pozicija Z3




Slika 39 Skica presjeka zida na poziciji 3

4.7 Određivanje debljine i slojeva poda i krova potkrovlja

4.7.1 Pozicija K1


Pozicija se nalazi u hodniku potkrovlja. Pozicija je otvorena ručno radi utvrđivanja debljine i sastava svih slojeva.



Slika 40 Skica presjeka poda na poziciji 1

4.7.2 Pozicija K2


Pozicija se nalazi u prostoriji potkrovlja. Krovna konstrukcija je tipa visulje s osnim razmakom rogova od 90 cm. Na robove su postavljene letve 3 x 5 cm. Ne postoji sloj krovne ljepenke i daščane obloge. Pokrov je crijom tipa biber. Skica prikazuje pogled i presjek na krovne konstrukcije. Vizualnim pregledom utvrđeno je da su letve, rogovi i podrogovi duži vremenski period izloženi vlaženju uslijed djelovanja atmosferskih prilika. Unutarnji dijelovi konstrukcije su izrazito suhi i vidljivi su tragovi prisustva nametnika.



Slika 41 Skica krovne konstrukcije na poziciji 2




Slika 42 Detalji krovne konstrukcije na poziciji 2



Slika 43 Detalji krovne konstrukcije na poziciji 2

4.7.3 Pozicija K3

Pozicija se nalazi u uredu potkrovlja. Pozicija je otvorena ručno radi utvrđivanja debljine i sastava svih slojeva kako je prikazano na skici.



Slika 44 Skica presjeka poda na poziciji 3



Slika 45 Detalj pozicije K3




Slika 46 Detalj pozicije K3



Slika 47 Određivanje debljine slojeva na poziciji K3

4.7.4 Pozicija K4

Pozicija se nalazi u uredu potkrovlja. Otvoren je strop radi utvrđivanja slojeva konstrukcije. Utvrđeno je da se radi o drvenom gredniku s nosivim gredama na udaljenosti od 80 cm, dimenzija 7/14 cm, obostrano podaskan. Na gredi uz dimnjak vidljivi su tragovi pougljenjivanja nosive grede.



Slika 48 Skica stropa na poziciji 4



Slika 49 Detalj stropa na poziciji 4



Slika 50 Detalj stropa na poziciji 4



Slika 51 Detalj stropa na poziciji 4

4.8 Ručno otvaranje nadvoja

Otvaranje nadvoja je provedeno na šest ispitnih pozicija.

4.8.1 Pozicija N1

Pozicija se nalazi na prvom katu zgrade. Ne postoji armirano-betonski nadvoj iznad vrata. Iznad vrata je cijelom širinom zida raspoređeno osam šipki $\varnothing 12$ mm koje su na međusobnom razmaku od 20 – 70 mm, te na dubini prosječno od 55 mm.




Slika 52 Detalj nadvoja na poziciji 1



Slika 53 Detalj nadvoja na poziciji 1

4.8.2 Pozicija N2

Pozicija se nalazi na prvom katu zgrade. Iznad vrata postoji armirano-betonski nadvoj dimenzija 200 x 50 cm, pozicioniran centralno iznad vrata. Oko nadvoja je zid zidan punom opekom. Nadvoj sa svake strane vrata naliježe 50 cm.



Slika 54 Detalj nadvoja na poziciji 2

4.8.3 Pozicija N3

Pozicija se nalazi na drugom katu zgrade unutar ureda. Iznad prozora se nalazi armirano-betonski nadvoj u visini od 70 cm. Otvaranjem dvije pozicije nadvoja utvrđeno je da je to zapravo jedan nadvoj u cijelini spojen u kutu sobe. Nadvoj se proteže cijelom dužinom iznad prozora, do ugla sobe, te opet cijelom dužinom iznad prozora do grede u stropu. Zid oko nadvoja i prozora je zidan punom opekom.




Slika 55 Detalj nadvoja na poziciji 3



Slika 56 Detalj nadvoja na poziciji 3

4.8.4 Pozicija N4

Pozicija se nalazi na drugom katu zgrade u hodniku. Iznad dva prozora se nalazi neprekinuti armirano-betonski nadvoj visine 40 cm i dužine 550 cm. Iznad trećeg prozora se nalazi armirano-betonski nadvoj visine 40 cm i dužine 240 cm. Prekid između dva nadvoja čini šupljina širine 18 cm koja je zatvorena jednim slojem cigle postavljene vertikalno. Zid oko prozora i nadvoja je zidan punom opekom.




Slika 57 Detalj nadvoja na poziciji 4



Slika 58 Detalj nadvoja na poziciji 4

4.8.5 Pozicija N5

Pozicija se nalazi iznad prozora kod stubišta u prizemlju zgrade.



Slika 59 Skica detalja nadvoja na poziciji 5



Slika 60 Nadvoj na poziciji 5

4.8.6 Pozicija N6

Pozicija se nalazi u uredu u prizemlju zgrade. Armiranobetonski nadvoj se nalazi iznad prozora u visini od 40 cm i širini 50 cm sa svake strane izvan širine prozora. Oko nadvoja je zid zidan punom ciglom.



5 ZAKLJUČAK

Na temelju narudžbenice broj 7 prema ponudi broj PON-21.08.24-02 rev od 25.08.2021. godine izvršeni su istražni radovi na postojećoj konstrukciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije koji se nalazi na adresi Trg Marka Marulića 19 u Zagrebu.

Izvršena su slijedeća ispitivanja:

- Otkopavanje temelja te utvrđivanje dubine i dimenzija temeljne stope (3 ispitne pozicije),
- Ispitivanje posmične čvrstoće morta u zidanoj konstrukciji (5 ispitnih pozicija),
- Ispitivanje tlačne čvrstoće opeke izvađene iz ziđa (4 ispitne pozicije),
- Ručno otvaranje stropne konstrukcije, određivanje položaja, vrste, količine i stanja ugrađene armature (5 ispitnih pozicija),
- Ručno otvaranje greda štemenjem radi utvrđivanja rasporeda, količine te promjera i stanja armature (5 ispitnih pozicija),
- Određivanje debljine i vrste podrumskih zidova ručnim otvaranjem i bušenjem (3 ispitne pozicije),
- Određivanje debljine i vrste poda i krova potkrovlja ručnim otvaranjem i bušenjem (4 ispitna mjesta),
- Određivanje vrste nadvoja ručnim otvaranjem i bušenjem te određivanje položaja, vrste, količine i stanja ugrađene armature (5 ispitnih pozicija),
- Izrada elaborata o istražnim radovima i stručno mošljenje o stanju konstrukcije.

Istražni radovi su provedeni na konstruktivnim elementima u podrumu, prizemlju, 1., 2. katu i potkrovlju objekta, na pozicijama određenim u dogovoru sa predstavnikom Naručitelja obzirom na vizualni pregled građevine, pogodnost pojedinog elementa za provedbu ispitivanja te pristupačnost dijelova konstrukcije.

Bušenjem temelja je utvrđeno da su temelji dubine između 73 i 90,5 cm. Detalji s presjecima se nalaze u točki 4.1. ovog izvještaja. Na pet pozicija je provedeno ispitivanje posmične čvrstoće morta u zidanoj konstrukciji, a rezultati su u rasponu od 0,17 – 0,31 N/mm², odnosno vrijednosti bez utjecaja vertikalnog opterećenja su u rasponu od 0,15 – 0,31 N/mm². Na četiri pozicije je izvađena opeka iz ziđa i ona je testirana u laboratoriju na tlačnu čvrstoću. Rezultati su u rasponu od 8,8 – 14,9 N/mm². Na pet pozicije je ručno otvarana stropna konstrukcija radi utvrđivanja položaja, vrste, količine i stanja armature. Detalji s skicama i fotografijama se nalaze u točki 4.4. ovog izvještaja. Na pet pozicije su ručno otvarane grede radi utvrđivanja položaja, vrste, količine i stanja armature. Detalji s skicama i fotografijama se nalaze u točki 4.5. ovog izvještaja. Bušenjem je na tri pozicije u podrumu određen sastav i debljina zidova. Detalji s skicama se nalaze u točki 4.6. ovog izvještaja. U potkrovlju zgrade na dvije pozicije je ručno otvarana podna konstrukcija radi utvrđivanja svih dimenzija i sastava slojeva. Na dvije pozicije su otvarane stropne ploče radi utvrđivanja slojeva i dimenzija stropa, te dimenzija krovišta. Detalji se nalaze u točki 4.7. ovog izvještaja. Na šest pozicija su ručnim štemanjem otvoreni nadvoji iznad prozora i vrata radi utvrđivanja vrste i veličine nadvoja. Detalji s skicama i fotografijama su u točki 4.8. ovog izvještaja.


Ovaj izvještaj izrađen je u svrhu provjere osnovnih karakteristika (kvalitete) materijala postojećeg objekta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije koji se nalazi na adresi Trg Marka Marulića 19 u Zagrebu.

6 PRILOZI


6.1 Tlocrtni prikaz podruma s ispitnim pozicijama




6.2 Tlocrtni prikaz prizemlja s ispitnim pozicijama



6.3 Tlocrtni prikaz prvog kata s ispitnim pozicijama



6.4 Tlocrtni prikaz drugog kata s ispitnim pozicijama



6.5 Tlocrtni prikaz potkrovlja kata s ispitnim pozicijama

